交換方法

新型アラウーノ

便ふた・便座用ヒンジ

品番：便ふた用　CH13010101K
便座用　CH13010202K

■ Panasonic 製品をご愛顧頂き、まことにありがとうございます。
■ 修理・調整に伴う事故や破損につきましては、当社は責任を負いかねます。
■ 作業が難しくなられた場合は、工務店様または当社**修理ご相談窓口**※1 へご依頼ください。
■ 作業前に必ず本書をご一読頂き、安全で確実な作業をしてください。

準備するもの　手回しプラスドライバー

お願い　**電動式ドライバーは使用しない**
ねじ頭が破損する原因になります。

便ふたの場合

①レバーを上げながら、便ふたの右側を引き上げて外す。
②左側も外す。
③ねじを外す。



便座の場合

①レバーを上げる。
②便座を少し下ろしながら、右側を手前に引き抜く。
③ねじを外す。



左側は取り外しできません。
左側のコードを強くひっぱらないでください。
故障の原因になります。



ヒンジの組み立て



※1 修理ご相談窓口　※インターネットでのご依頼も可能です。　https://sumai.panasonic.jp/support/repair/

【受付時間】月～土 / 9:00～19:00　日・祝日・年末年始 / 9:00～18:00

携帯OK　**0120-872-150**（バナニ イコー）
※携帯電話からもご利用になれます。

●左記番号がご利用いただけない場合は
06-6906-1090