



修理料金の目安表

【ご注意事項】

- ・記載の修理料金は、出張料、修理技術料、部品代を合計した最低目安料金（税込）です。
- ・商品のグレードや、交換箇所が複数であったり、設置状況により、目安料金を超える高額修理の場合があります。
- ・訪問後、修理をキャンセルされた場合でも、出張料3,500円をご負担いただきます。
- ・部品生産終了の商品は修理対応ができない場合もあります。
- ・この修理料金はパナソニック テクノサービス（株）のお客様向け目安価格です。
また、予告なく変更させて頂く場合があります。あらかじめご了承ください。

2024年4月時点

症状	交換部品	目安料金（税込）
ドアの取っ手が壊れた	2枚折れ戸 取っ手	1.6万円～1.9万円
ドアの面材が割れた、キズが付いた	2枚折れ戸 面材交換 （面材交換できるタイプ）	3.3万円～3.6万円
	2枚折れ戸 本体交換 （面材交換できないタイプ）	6.6万円～9.2万円
	開き戸 本体交換	6.7万円～8.7万円
	開き戸 本体ドア外タオル掛け 同時交換	7.7万円～10.2万円
ドアの動きが悪い、動かない	ドア開閉部品の調整	1.2万円～1.5万円
	2枚折れ戸 戸車部品	1.7万円～2.2万円
	引き戸 走行部品	3.0万円～3.3万円
ドアのパッキンが劣化した	ドアパッキン部材	2.2万円～2.7万円
ドアのタオル掛けの破損	ドア外タオル掛け	2.6万円～3.0万円

<ドア本体のリフォーム>

ドアのリフォーム	2枚折れ戸リフォームドア取付	7.0万円～9.8万円
	開戸リフォームドア取付	12.1万円～13.8万円