

修理料金の目安表

【ご注意事項】

- ・記載の修理料金は、出張料、修理技術料、部品代を合計した最低目安料金（税込）です。
- ・商品のグレードや、交換箇所が複数であったり、設置状況により、目安料金を超える高額修理の場合があります。
- ・訪問後、修理をキャンセルされた場合でも、出張料3,500円をご負担いただきます。
- ・部品生産終了の商品は修理対応ができない場合もあります。
- ・この修理料金はパナソニック テクノサービス（株）のお客様向け目安価格です。
また、予告なく変更させて頂く場合があります。あらかじめご了承ください。


2024年4月時点

症状	交換部品	目安料金（税込）
スライドフックの破損	スライドフック交換	1.7万円～2.2万円
握りバーの破損	I型握りバー交換	3.4万円～3.7万円
	握りバー兼用スライドバー交換	5.8万円～7.5万円
タオル掛けの破損	タオル掛け交換	1.2万円～1.4万円
ドアのタオル掛けの破損	ドア外タオル掛け（ドア側）	2.6万円～3.0万円



I型握りバー

スライドフック



握りバー兼用スライドバー



タオル掛け