


修理料金の目安表

【ご注意事項】

- ・記載の修理料金は、出張料、修理技術料、部品代を合計した目安料金（税込）です。
- ・商品のグレードや、交換箇所が複数であったり、設置状況により、目安料金を超える高額修理の場合があります。
- ・訪問後、修理をキャンセルされた場合でも、出張料の3,500円をご負担いただきます。
- ・生産終了の商品は、修理対応ができない場合もあります。
- ・この修理料金はパナソニック テクノサービス(株)のお客様向け目安価格です。
また予告なく変更させて頂く場合があります。あらかじめご了承ください。



図はイメージです

2024年4月時点

故障症状	交換箇所	修理金額目安（税込）
水がぼたぼた止まらない	カートリッジ交換	1.5万～2.9万円程度
ハンドル操作が重い、固い、異音がする		
水栓より水が漏れる		
ハンドルが取れて軸がついてきた	レバーハンドル ・カートリッジ交換	1.6万～3.6万円程度
ハンドルが取れた・割れた	レバーハンドル交換※	1.3万～3.0万円程度
シャワー/ストレートの切替ができない	シャワーヘッド交換※	1.4万～3.7万円程度
シャワーホースから水が漏れる	シャワーホース交換	1.6万～2.7万円程度
キャビネット内に水漏れしている		
水栓より水が漏れる	パッキン交換	1.3万～1.5万円程度
キャビネット内に水漏れしている		
水切れが悪い（しばらくすると止まる） *歯ブラシなどで清掃してみてください	先端泡沫器 ・ストレーナー交換	1.0万～1.4万円程度

※標準水栓の費用です。（デザイン性の高い水栓や、表面コーティングの場合、料金が異なります。）