

修理料金の目安表

【ご注意事項】

- ・記載の修理料金は、出張料、修理技術料、部品代を合計した目安料金（税込）です。
- ・商品のグレードや、交換箇所が複数であったり、設置状況により、目安料金を超える高額修理の場合があります。
- ・訪問後、修理をキャンセルされた場合でも、出張料の3,500円をご負担いただきます。
- ・生産終了の商品は、修理対応ができない場合もあります。
- ・この修理料金はパナソニック テクノサービス(株)のお客様向け目安価格です。
また予告なく変更させて頂く場合があります。あらかじめご了承ください。



図はイメージです

2024年4月時点

故障症状	交換箇所	修理金額目安（税込）
扉、キャビネットパッキン不具合	パッキン交換※	1.3万～1.7万円程度
引出しが開かない、閉まらない、ゆっくり閉まらない	レール左右※	1.5万～2.2万円程度
扉が外れた	扉ヒンジ（丁番）※	1.5万～1.8万円程度
扉が開閉時にガタつく		
扉間に段差がある、扉が傾いている	調整のみ※	1.0万～1.2万円程度
引出し前板が曲がっている		

※一か所当たりの料金を示します。複数の場合は料金が異なります。