


## 修理料金の目安表

### 【ご注意事項】

- ・記載の修理料金は、出張料、修理技術料、部品代を合計した目安料金（税込）です。
- ・商品のグレードや、交換箇所が複数であったり、設置状況により、目安料金を超える高額修理の場合があります。
- ・訪問後、修理をキャンセルされた場合でも、出張料の3,500円をご負担いただきます。
- ・生産終了の商品は、修理対応ができない場合もあります。
- ・この修理料金はパナソニック テクノサービス(株)のお客様向け目安価格です。  
また予告なく変更させて頂く場合があります。あらかじめご了承ください。



図はイメージです

2024年4月時点

故障症状	交換箇所	修理金額目安（税込）
ミラー扉丁番がたつき	ミラー丁番交換	1.2万～2.2万円程度
ミラー扉丁番から黒い粉が出る		
ミラー扉丁番はずれ		
鏡が割れた（3面鏡）	丁番付き鏡交換 （鏡の大きさ、表面コーティングで異なります）	2.7万円～11.3万円程度
鏡が割れた（1面鏡）	鏡交換 （鏡の大きさ、表面コーティングで異なります）	5.1万円～12.8万円程度
ミラーキャビネットが割れた	ミラーキャビネット交換 （グレード、サイズにより異なります。）	15.2万～30.2万円程度
照明が点灯しない・消えない	LED・照明交換	1.5万～8.9万円程度
	スイッチコンセント交換	1.2万～2.0万円程度
	基板交換	2.0万～2.5万円程度
コンセントに電気が来ない	スイッチコンセント交換	1.8万～3.7万円程度
	基板交換	2.0万～2.5万円程度