



修理料金の目安表

【ご注意事項】

- ・記載の修理料金は、出張料、修理技術料、部品代を合計した最低目安料金（税込）です。
- ・商品のグレードや、交換箇所が複数であったり、設置状況により、目安料金を超える高額修理の場合があります。
- ・訪問後、修理をキャンセルされた場合でも、出張料3,500円をご負担いただきます。
- ・部品生産終了の商品は修理対応ができない場合もあります。
- ・この修理料金はパナソニック テクノサービス（株）のお客様向け目安価格です。
また、予告なく変更させて頂く場合があります。あらかじめご了承ください。

2024年4月時点

症状	交換部品名	目安料金(税込み)
お風呂のお湯が抜ける	ポップアップ排水部品一式	3.1万円～3.5万円
排水蓋の動作不良		
エプロン固定部品の破損	エプロン固定部品	1.9万円～2.7万円
エプロンガタツキ、取り付けられない	エプロン取付調整	1.0万円～1.2万円

<酸素美泡湯> ※2012年以降の商品仕様が対象

美泡湯の早い点滅エラー (1秒に3回点滅が目安)	美泡湯ポンプ	3.7万円～4.0万円
	内部配管洗浄作業	2.0万円～2.4万円
美泡湯の遅い点滅エラー (2秒に1回点滅が目安)	美泡湯タンク	2.8万円～3.3万円
美泡湯が全く動かない	美泡湯ポンプとタンク	4.8万円～5.8万円

<アパート向け浴槽交換>

浴槽にひびが入った	ポリバス1100幅 (アパート向け)	11.7万円～14.6万円
浴槽が変色してきた		
浴槽の汚れが取れなくなった	ポリバス1200幅 (アパート向け)	12.3万円～17.2万円