修理料金の目安表

【ご注意事項】

- ・記載の修理料金は、出張料、修理技術料、部品代を合計した目安料金(税込)です。
- ・商品のグレードや、交換箇所が複数であったり、設置状況により、目安料金を超える高額修理の場合があります。
- ・訪問後、修理をキャンセルされた場合でも、出張料3,500円をご負担いただきます。
- ・生産終了の商品は、修理対応ができない場合もあります。
- ・この修理料金はパナソニック テクノサービス (株) のお客様向け目安価格です。 また、予告なく変更させて頂く場合があります。あらかじめご了承ください。

2024年4月時点

開き戸

症状	交換部品	目安料金 (税込)
	交換ハンドル デザイングループ① (A1型・A2型・A3型・N1型A7型 N2型・B1型・P1型)	2万円/台~3.6万円/台
ハンドルの動きが悪い	交換ハンドル デザイングループ② (A5型・A6型・B2型 P2型・P3型)	3.7万円/台~8.6万円/台
	交換ハンドル デザイングループ③ (P4型・P5型)	11.1万円/台~13.3万円/台

デザイングループ ① A1型 A2型 N1型 A3型 P1型プッシュプル N2型 A7型 B1型



※同じ型のハンドルでも色の違いで価格が変わるものがあります。

※ P 〇型: プッシュプルハンドル(前に推して開くタイプ)です。他のレバーハンドル(下に押し下げて開くタイプ)とは 扉の穴加工が違います。