


## 修理料金の目安表

### 【ご注意事項】

- ・記載の修理料金は、出張料、修理技術料、部品代を合計した目安料金（税込）です。
- ・商品のグレードや、交換箇所が複数であったり、設置状況により、目安料金を超える高額修理の場合があります。
- ・訪問後、修理をキャンセルされた場合でも、出張料の3,500円をご負担いただきます。
- ・生産終了の商品は、修理対応ができない場合もあります。
- ・この修理料金はパナソニック テクノサービス(株)のお客さま向け目安価格です。  
また予告なく変更させて頂く場合があります。あらかじめご了承ください。



図はイメージです

2024年4月時点

故障症状	交換箇所	修理金額目安（税込）
キャビネットの中に水が漏れる	排水パッキン交換	1.4万～1.8万円程度
	排水ホース交換	1.4万～1.8万円程度
	排水部品一式交換	2.2万～3.8万円程度
その他	ごみかご・排水トラップ交換	1.1万～1.6万円程度