

引戸 交換用戸車一覧 (判別方法)

■ Panasonic内装ドアをご愛顧頂き、まことにありがとうございます。


手順**1**～**3**の順番で交換用戸車の部品品番をご確認ください。

※下記**以外**の戸車の場合は、ご自身では修理できません。修理ご相談窓口※1へご相談ください。


手順**1** 戸車の端部形状をご確認ください



※引戸側面にて戸車を確認できない場合は、修理ご相談窓口※1へご相談ください。



手順**2** レールの形状をご確認ください



手順**3** 補修用の戸車品番を手順**1****2**の内容から、ご確認ください

製品年代の目安	1992～2000年	1995～2006年	2005年～
戸車上部形状	古墳形		半円形
レール溝部形状	V型溝レール用	凹型溝レール用	
参考姿図			
代替補修部品品番 ※戸車品番をご確認ください	<ul style="list-style-type: none"> ■ MJB900AS1 (ダーク) ■ MJB900MS1 (ミディアム) ■ MJB900NS1 (ライト) 	<ul style="list-style-type: none"> ■ MJB901XM1 (共通色) 	<ul style="list-style-type: none"> ■ MJB907K1 (ダーク) ■ MJB907NK1 (VERITIS用ダークブラウン) ■ MJB907N1 (ライト) ■ MJB907W1 (ホワイト) ■ MJB907B1 (ブラック)※1

※1:ブラックは2018年以降。

※1 パナソニック ライフソリューションズ
修理ご相談窓口

フリーダイヤル 0120-872-150
sumai.panasonic.jp/support/repair/

※携帯電話・PHSからもご利用になれます。
●左記番号がご利用いただけない場合 **06-6906-1090**
【受付時間】月～土/9:00～19:00 日・祝日・年末年始/9:00～18:00