



IH コンロの火力が弱い！



チェック！

温度の自動調節機能により、一時的に火力が弱くなっている可能性があります。

異常ではありません。

IHヒーターの火力感がなくなる

温度過昇防止

- 予熱時間が長すぎたときなど、鍋底の温度が上がりすぎると、自動的に火力が弱くなります。
(火力表示は変わらない)
温度が下がると自動的に火力は強くなります。

- 土鍋など、IHヒーターが高温になる鍋を使っていませんか?
市販の土鍋は「IH用」と表示されていても、使用しないでください。

複数のヒーターを同時に使うと火力が弱くなる・火力表示が下がる・火力が上がらない

- 総消費電力を超えないように、自動的に火力を制限しているためです。

■3つのIHを同時に使うとき、総消費電力を超えないようにするため、次のようにIHヒーターの火力を制限します。

- 火力表示はそのまままで、火力を弱くする
- 自動的に火力を1～数段階下げる
- 火力が上げられない
高火力が必要なときは、できるだけ同時使用を避けるか、他のヒーターの火力を弱めてください。